



W0L0TG7532012074
OPEL ASTRA-G + ZAFIRA-A

[Zobacz przewodnik po raporcie](#)

[Zobacz regulamin](#)

Data: 2015-11-02 23:08:18

ID: 5637dea5-6094-4aad-8267-2b7e0a0a0a4f

Informacje o pojeździe

Ta sekcja zawiera zestaw podstawowych informacji o pojeździe.

Marka:	OPEL
Model:	ASTRA-G + ZAFIRA-A
Rok produkcji:	2002.08.22
Rok modelowy:	2003
Skrzynia biegów:	RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23
Wersja:	SPECIAL
Seria:	G / A
Typ nadwozia:	MPV
Liczba drzwi:	5
Liczba miejsc:	4/5 - 7
Klasa pojazdu:	SUBCOMPACT CAR
Typ pojazdu:	COMPACT CARS
Miejsce montażu:	BOCHUM (GERMANY)
Suma kontrolna:	POPRAWNA
Kod silnika:	Y20DTH
Układ silnika:	INLINE ENGINE
Typ silnika:	L4
Głowica silnika:	SOHC
Liczba zaworów:	16
Ilość cylindrów:	4
Pojemność skokowa:	1995 CM3
Pojemność skokowa:	122 CID

Pojemność nominalna:	2.0 L
Moc:	101 HP
Moc:	74 KW
Charger_(turbo/super/diesel):	Y
Rodzaj paliwa:	DIESEL
Emisja spalin:	EURO 4
Napęd:	FWD
Układ sterowniczy:	LHD
Rodzaj skrzyni biegów:	MANUAL
Liczba biegów:	5
Typ nadwozia:	5 DOOR MINIVAN
Silnik:	Y20DTH 1 995 CC DIESEL: 74KW
Rodzaj paliwa:	DIESEL
Pojemność silnika:	1995
Skrzynia biegów:	LHD: 5 SPEED MANUAL TYPE F2
Typ napędu:	LEFT HAND DRIVE
Production_month:	8
Production_year:	2002
Kraj pochodzenia:	GERMANY
Kod general motors:	ASTRA
Typ nadwozia:	4-DR WAGON SPECIAL (ZAFIRA)

Opcje wyposażenia

Ta sekcja zawiera listę opcji wyposażenia.

A23	SZYBA PRZEDNIA,ODBIAJAJĄCA CIEPŁO
A32	SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD
A33	SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,TYŁ
A88	ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY
AG4	SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY
AHA	Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO
AHB	Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO

AJ3	DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY
AJ4	DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA
AP0	DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,LEWEJ
AP1	DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,PRAW EJ
AQ6	SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE
AS1	DLA SKŁADANEGO SIEDZENIA PRZEDNIEGO,PRAWEGO
ASF	PODUSZKA POWIETRZNA,LEWA/PRAWA,RAMA DACHU
AT0	ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY
AU0	ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM
AY3	ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY
AY5	ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY
B70	OSŁONA PROGU DRZWI
B75	POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
B76	DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI
BB7	UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI
BOC	WYPRODUKOWANO W BOCHUM
C60	KLIMATYZACJA
CT1	DLA BELGII
DA5	PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY
DA7	PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO
DL8	LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAW E
DP6	OBUDOWA
DT4	POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH)
FR8	PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.17 (FRT)
G62	MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
JL9	ABS
K60	ALTERNATOR,100A
KC5	ODBIERALNIK,OSPRZĘT ELEKTRYCZNY(12V)
LD1	SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 20D
LHD	KIEROWNICA PO LEWEJ
MG1	RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23
MM3	UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW

N33	DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY
N40	WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA
NC0	WYPOSAŻENIE, UNIA EUROPEJSKA
NC9	EMISJA SPALIN, WYSOKOPRĘŻNY, Z KATALIZATOREM, WARIANT 3
NP5	KOŁO KIEROWNICY, SKÓRA
NW9	STEROWANIE TRAKCJI
P34	KOŁO I OPONA, ZAPAS
QD9	KOŁO, JEZDNE, ALUMINIUM, 6 SZPRYCH, 6JX15
QHL	OPONY, 195/65 R 15-91H
T67	AKUMULATOR, 70AH
T6V	PŁYTA WYKOŃCZENIA, WEWNĘTRZNA, S/LUX, WARIANT 2
T96	PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
U07	KLAKSON, FANFARA
U96	GŁOŚNIK, 6, WARIANT 2
UV5	WYŚWIETLACZ WOŁOFUNKCYJNY, VAT3
V22	KRATKA, CHŁODNICA, WYPRASKA CHROMOWANA
V55	BAGAŻNIK DACHOWY
VG2	WOSK ZABEZPIECZAJĄCY, USUNĄĆ
W1Y	DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY
W6V	WYKOŃCZENIE, TKANINA, S/LUX, WARIANT 2

Historia uszkodzeń

Ta sekcja zawiera historię wypadkową pojazdu.

BRAK DANYCH

Przebiegi pojazdu

Ta sekcja zawiera informacje o znanych przebiegach pojazdu.

#	Data	Przebieg
1	2007-01-24	113377 km

Historia internetowa

Ta sekcja zawiera dane o pojeździe zebrane z Internetu.

2007-01-24	Kolor wnętrza	czarny
	Przebieg	113377
	Wyposażenie	abs, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, komputer, lakier metalik, 6 poduszek powietrznych

Historia przeglądów technicznych

Ta sekcja zawiera historię przeglądów technicznych pojazdu.

BRAK DANYCH

























Historia sprawdzeń

Ta sekcja zawiera historię sprawdzeń danego numeru VIN w naszym serwisie. Można ją także prześledzić na mapie (wystarczy kliknąć na przycisk poniżej).

BRAK DANYCH

Bazy pojazdów skradzionych

Ta sekcja pokazuje czy sprawdzany pojazd jest poszukiwany przez organy ścigania w następujących krajach.

	Ewidencja skradzionych pojazdów Kanadyjskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Internetowa ewidencja skradzionych pojazdów CrimiMail		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Czeskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Internetowa ewidencja skradzionych pojazdów Niemcy		Ewidencja niedostępna
	Internetowa ewidencja skradzionych pojazdów Norwegia		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Włoskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Kaynine		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Litewskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Holenderskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Rumuńskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach
	Internetowa ewidencja skradzionych pojazdów Szwecja		Nie figuruje w rejestrach
	Ewidencja skradzionych pojazdów Słoweńskiej Policji		Nie figuruje w rejestrach



Ewidencja skradzionych pojazdów Słowackiej Policji



Nie figuruje w rejestrach



Ewidencja skradzionych pojazdów IAATI oraz VIN-Info



Nie figuruje w rejestrach

Usterki fabryczne

Ta sekcja ostrzega przed usterkami fabrycznymi zgłoszonymi przez producenta.

BRAK DANYCH

Producent pojazdu

Ta sekcja zawiera informacje o producencie sprawdzanego pojazdu.

Data wpisu	Nazwa	Adres	Kraj
1980-08-13	Adam Opel Ag Automobilfabrik	Ruesselsheim, Main U. Bochum	Germany

Zdjęcia pojazdu

Ta sekcja zawiera galerię zdjęć sprawdzanego pojazdu.

BRAK ZDJĘĆ

Zastrzeżenie

Informacje końcowe: ilość danych dostępnych w każdej z sekcji raportu zależy od sprawdzanego numeru VIN i jest podana przed zakupem raportu. VIN-INFO zbiera za pomocą własnego systemu ekspertowego informacje z publicznych źródeł dostępnych w Internecie. informacje prezentowane w raportach są kompilacją informacji zebranych przez system ekspertowy VIN-INFO i mogą powielać błędy źródłowe. dokładamy wszelkich możliwych starań aby autorski system tłumaczeń dokonywał pełnego i logicznego tłumaczenia na wszystkie języki z zachowaniem zasad gramatyki, jednak ze względu na automatykę systemu tłumaczenia wyniki mogą zawierać słowa w językach obcych lub błędy językowe. należy pamiętać, że system ekspertowy wyszukiwania informacji o pojazdach VIN-INFO należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze i nie może on być podstawą jakichkolwiek roszczeń, a wynikowy raport zawsze należy porównywać ze stanem faktycznym i z zawartością dokumentów.